
**Auftraggeber**

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen  
Betrieb Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster, 04570 Rötha

**Auftragnehmer**

IPP HYDRO CONSULT GMBH  
03044 COTTBUS  
GERHART-HAUPTMANN-STRASSE 15  
TEL: 0355/757005-0  
FAX: 0355/757005-22  
E-MAIL: IHC@IPP-HYDRO-CONSULT.DE

**Lagebezug:** RD 83, 4.Meridianstreifen

**Landkreis:** Torgau-Oschatz

**Gemarkung:** Wohlau

**Höhenbezug:**DHHN 92

**Gemeinde:** Belgern

**Flurstück:** versch.

	Datum	Name	Unterschrift	Sofortmaßnahme Schadensbeseitigung Schaden Nr. 116 Ersatzneubau Siel Burckhardshof bei Seydewitz  Querprofil Zulaufgraben mit Ansicht Einlaufbauwerk
<b>Gezel</b>	2013-10-09	Strenger		
<b>Bearb.</b>	2013-10-09	Haas		
<b>Gepr.</b>	2013-10-09	Kreutzkam		

**Auftragsnr.:** 20044  
**Phase:** 5

**Plan-Nr.:** -  
**Ers. f.:**

**Maßstab**(m, cm)  
1:20

**Blatt** 3.1  
- Bl.

1273\_4.1\_BW-Siel\_+\_3.1\_3.2\_Querprofile.dwg